

BATEDEIRA PLANETÁRIA RÁPIDA

BATIDORA PLANETARIA RAPIDA
FAST PLANETARY MIXER

BPR 5

 **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**
(0-XX-54) 2101 3400
www.gpaniz.com.br - gpaniz@gpaniz.com.br

G.PANIZ®

QUALIDADE QUE DÁ GOSTO

G. Paniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda - Rua adolfo Randazzo, 2010 - Bairro Vila Maestra - Cx. Postal 8012
CEP.:95.034-970 - Fone: (0-XX-54) 2101 3400 - Fax: (0-XX-54) 2101 3408 - Caxias do Sul - RS - Brasil

G.PANIZ®

Manual de Instruções
Manual de Instrucciones
Instruction Manual

BPR 5 BATEDEIRA PLANETÁRIA

AVISOS IMPORTANTES

- Conservar com cuidado este manual para qualquer outra consulta
- A instalação deve ser de acordo com as instruções do fabricante e por pessoas qualificadas e competentes
- Para eventuais reparos, dirigir-se exclusivamente a um centro de assistência técnica autorizado pelo fabricante e solicitar peças de reposição originais
- A não compreensão dos avisos acima pode comprometer a segurança do operador.
- Entre em contato com o distribuidor de sua confiança para conseguir o endereço da autorizada mais próxima de você
- O fabricante reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem prévio aviso o conteúdo deste manual.

INTRODUÇÃO MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

- O fabricante, com este manual de uso e manutenção, quer proporcionar informações técnicas para uma correta instalação e um correto funcionamento do seu equipamento. O usuário tem o dever e a responsabilidade de guiar-se por este. Junto com a descrição e das características, do funcionamento, da instalação e da manutenção se evidenciam os aspectos que se referem a segurança do operador.
- Antes do uso da máquina é necessário consultar este manual, aconselhamos ler com atenção e seguir rigorosamente as instruções recomendadas. No que se refere a segurança do operador, a máquina deve estar sempre em perfeitas condições.
- Este manual, é parte integrante da máquina e deve ser conservado em lugares de fácil acesso, conhecido por todos os operadores e colocado a disposição das pessoas que se encarregam das operações e das reparações da máquina.

NORMAS DE SEGURANÇA

- Antes de colocar em funcionamento a máquina e cada vez que houver alguma dúvida sobre o funcionamento, cada operador tem o dever de ler detalhadamente este manual de uso.
- Em fase de localização e manutenção de avarias, tome todas as medidas idôneas a prevenir qualquer dano às pessoas e à máquina. Desconecte da rede elétrica antes de fazer qualquer tipo de reparo.
- Ao terminar qualquer operação de remoção ou neutralização de qualquer parte relacionada a segurança (sensores, proteções, etc.), reponha em seu lugar e revise que os mecanismos de segurança estejam posicionados corretamente.

TRANSPORTE

- A mercadoria viaja a risco do cliente. Eventuais contestações sobre o estado defeituoso da máquina deverão ser evidenciadas ao transportador no momento da entrega.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes que compõem a máquina, exceto o motor, estão garantidas por 06 meses, no que se referem a defeitos de fabricação.

Esta garantia será cancelada nos seguintes casos:

- Mau uso do equipamento;
- Caso o equipamento tenha sido aberto ou a manutenção tenha sido feita por pessoas não autorizadas;
- Remessa do equipamento para manutenção sem prévia consulta;
- Não apresentação da nota fiscal de compra junto à revenda.

ATENÇÃO: Embora a G.PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO não se responsabilize pela garantia dos motores elétricos, estes possuem 01 ano de garantia por parte do fabricante, a contar da data de emissão da nota fiscal de venda. Para usufruir desta garantia, basta que você apresente a nota fiscal ao assistente técnico indicado pelo fabricante dos motores elétricos e não viole as condições de garantia impostas pelo mesmo.

Data de Aquisição: _____

Número da Nota Fiscal: _____

Número de Série da Máquina: _____

Nome do Cliente: _____


Nº de Série

Modelo:


Revenda:

Telefone:

ESQUEMA ELÉTRICO BPR 5 220V 50HZ



ESQUEMA ELÉTRICO BPR 5 110/ 220V 60HZ



BPR 5 BATEDEIRA PLANETÁRIA

1- CONHEÇA SEU PRODUTO

- 1.1 Fabricada em chapa de aço SAE 1020, com pintura epóxi e batedores (globo) em alumínio.
- 1.2 São usados rolamentos blindados na sua fabricação.
- 1.3 A capacidade deste equipamento é de 6 litros de mistura.

2- CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

- 2.1 Instale a sua bateadeira planetária sobre uma superfície plana.
- 2.2 Antes de conectar o sua máquina à rede elétrica, certifique-se de que a voltagem indicada no seletor de voltagem (110/220V) coincide com a rede de seu estabelecimento.
- 2.3 Lembre-se sempre de conectar o fio terra.

3- APRENDA A USAR A SUA BPR 5

- 3.1 Esta bateadeira foi desenvolvida para preparar massas leves (glacês, cremes, mashmallow, panquecas, claras em neve, etc...).
- 3.2 Para instalar o batedor certifique-se de que a máquina esteja desligada da rede elétrica. Empurre para cima a bucha e desencaixe o batedor do eixo fixador. Na dúvida, verifique instruções na parte superior da máquina.
- 3.3 Nunca mexa na massa quando a máquina estiver ligada, ou seja, não insira qualquer objeto na bacia da máquina enquanto ela estiver em funcionamento.
- 3.4 Nunca utilize, na máquina, matéria-prima superior ao indicado a capacidade da máquina

LIMPEZA

- 4.1 Antes de efetuar a limpeza de seu equipamento, certifique-se de que a máquina esteja desligada da rede elétrica.
- 4.2 Os batedores e a cuba podem ser lavados em água corrente, o restante da máquina usar somente pano úmido.
- 4.3 Para retirar os batedores verifique o item 3.3 .
- 4.4 Não derrame água sobre o equipamento.

BPR 5 BATIDORA PLANETÁRIA

AVISOS IMPORTANTES

- Conserve cuidadosamente este Manual para cualquier otra consulta.
- Haja la instalación conforme la instrucciones del fabricante o contáctese con el personal especializado.
- Para eventuales reparos, dirijase, exclusivamente a un centro de Asistencia Técnica Autorizado por el fabricante y solicitar piezas de reposición originales.
- La incomprensión de los avisos anteriores puede comprometer la seguridad del operador.
- Contáctese con el distribuidor de su confiabilidad para lograr la dirección más cercana a la suya.

El fabricante se reserva el derecho de modificar, a cualquier momento y sin previo aviso, el contenido de este manual.

INTRODUCCIÓN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Atraves de este manual el fabricante quiere darle informaciones técnicas para una correcta instalacion y un perfecto funcionamiento de su equipo. Usted debe guiarse por éste juntamente con la descripción de las características, del funcionamiento, de la instalacion, y del mantenimiento, los cuales le darán más seguridad al operador.

Antes de usar el equipo consulte este manual, lea con atención y siga rigurosamente las instrucciones recomendadas. Tratandose de la seguridad del operador, la máquina debe estar siempre en perfectas condiciones de uso.

Este manual, acompañará a la máquina y deberá ser conservado en lugares de fácil acceso, todos los operadores deben conocerlo.

NORMAS DE SEGURIDAD

- Antes de prender la máquina o cuando haya alguna duda sobre su funcionalidad, cada operador debe leer cuidadosamente este manual de uso.
- En etapa de localización y mantenimiento de averias, tome todas los precautos para prevenir cualquier dano a las personas o a la máquina. Desconéctela de la red eléctrica antes de repararla.
- Al terminar cualquier operación de remoción o neutralización de cualquier parte relacionada a la seguridad (sensores, protecciones, etc), repóngalos en su lugar y revise si los mecanismos de seguridad están en las posiciones correctas.

TRANSPORTE

- La mercadería viaja bajo los cuidados del cliente. Eventuales dudas acerca del estado defectuoso de lá máquina se las deberán aclarar con el transportador en el momento de la entrega.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TECHINIC SPECIFICATIONS

Produto Producto Product	Capacidade Capacid Capacity	Motor				Peso Líquido Peso Neto Net. Weigth	Dimensões Dimensiones Dimensions		
		CV	Volt. V	Ciclos Ciclos Cycles 50/60 HZ	Polos Polos Poles 4		Altura Altura Heigh 385mm	Larg. Ancho Width 300mm	Comp. Largo Length 465mm
BPR 5	5 Litros 5 Litros 5 Liters	1/3	110/220 V			18 K			

ASSISTÊNCIA TÉCNICA G. PANIZ

PORTUGUÊS

5 - Antes de chamar a assistência técnica, observe se a máquina apresenta os seguintes problemas:

5.1 - SE A MÁQUINA NÃO LIGA	- VERIFIQUE SE A CHAVE LIGA/DESLIGA ESTA NA POSIÇÃO LIGADA
5.2 - SE OUVER EXCESSO DE BARULHO	- VERIFIQUE SE A VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO COINCIDE COM A DO ESTABELECIMENTO.

ASISTENCIA TÉCNICA G. PANIZ

ESPAÑOL

5 - Antes de llamar el asistencia técnica, fijese si la máquina presenta los siguientes problemas:

5.1 - SI LA MÁQUINA NO ENCIENDE	- AVERIGUE SI EL INTERRUPTOR ACENDE/APAGA ESTA EN LA POSICION ENCENDIDO
5.2 - SI HACE MUCHO RUIDO	- VERIFIQUE SI EL VOLTAJE DEL EQUIPO COINCIDE CON EL DEL ESTABLECIMIENTO.

G. PANIZ TECHNICAL ASSISTANCE

ENGLISH

5 - Before looking for technical assitance, check if the machine presents any of the following problems:

5.1 -IF THE MACHINE DOESN'T SWITCH ON	- CHECK IF THE SWITCH ON/OFF IS TURN ON POSITION
5.2 -IF THERE IS EXCESSIVE NOISE	- CHECK IF THE EQUIPMENT'S VOLTAGE CONFORMS TO YOUR MAINS SUPPLY.

BPR 5 PARTS

CODE	PARTS DESCRIPTION	CODE	PARTS DESCRIPTION
1 - 06171	- UPPER LID BPR 6 435.5 X 194MM	26 - 05041	- MEDIUM GEAR SHAFT BP 12S 20MM
2 - 06167	- UPPER BASE BPR 6 532.5 X 307MM	27 - 00375	- RUBBER FEET REF 314
3 - 06170	- REAR LID BPR 6 302.5 X 185MM	28 - 02499	- BIVOLT SWITCH
4 - 06164	- CABINET BPR 6 630 X 339MM	29 - 03914	- ON/OFF SWITCH 29123 M4FT1EE3G UNIP 15A
5 - 06165	- VESSEL FIXING SUPPORTBPR 6	30 - 70094	- MONOPHASE MOTOR 1/3 4PC42 110/220 60Hz
6 - 06166	- BASE BPR 6 490 X 237MM	31 - 00476	- BELT Z-800
7 - 06140	- STAINLESS STEEL PAN ASSEMBLY BP 6	32 - 00680	- SQUARE KEY 05X05X25
8 - 06172	- GLOBE MIXING PADDLE ASSEMBLY BPR 6	33 - 02292	- SQUARE KEY 03X03X12
9 - 04342	- ENGINE PULLEY BPR 6 28MM	34 - 02709	- SELF-THREADING SCREW ASP B4.2X13
10 - 05031	- PULLEY Z-165 F 17 BP 12S	35 - 00300	- HEXAGONAL SCREW MA 06 X 16
11 - 06129	- LARGE HELICAL GEAR BP 12S	36 - 00289	- HEXAGONAL SCREW MA 08 X 16
12 - 06128	- SMALL HELICAL GEAR BP 6 22MM	37 - 02282	- PARAF ALLEN CAB CIL M 5 X 25
13 - 06130	- MEDIUM HELICAL GEAR BP 6 19MM	38 - 00289	- HEXAGONAL SCREW MA 08 X 16
14 - 06117	- PULLEY FRONT BEARING BP 6	39 - 00300	- HEXAGONAL SCREW MA 06 X 16
15 - 06114	- GEAR SUPPORT BP 6	40 - 02873	- ZINCPLATED CYLINDRIC ALLIEN SCREW
16 - 06108	- MIXING PADDLE COUNTERWEIGHT BP 6	41 - 00300	- HEXAGONAL SCREW+D21 MA 06 X 16
17 - 06168	- TRANSMISSION SHAFT BPR 6 76MM	42 - 00328	- FLAT NUT 5/16
18 - 06169	- MIXING PADDLE SHAFT BPR 6 107MM	43 - 00326	- FLAT NUT M 06
19 - 00022	- ROLLER BEARING 6002 ZZ	44 - 00327	- FLAT NUT 1/4
20 - 00022	- ROLLER BEARING 6002 ZZ	45 - 00328	- PLAT NUT 5/16
21 - 06132	- PVC RING 4 MM 1/2	46 - 00292	- HEADLESS ALLEN SCREW M6X6
22 - 00970	- SPRING RING I 32	47 - 00312	- HEXAGONAL SCREW 5/16
23 - 00038	- RETAINER 00796 BR 16X32X7 (40028)	48 - 00761	- NUT M08
24 - 06161	- MIXING PADDLE BUSHING ASSE	49 - 06163	- MIXING PADDLE FIXING BPR 6 67MM
25 - 70054	- BPR HANDLE 1/4X1/2 C - 20	50 - 05021	- VESSEL CENTER PIN BP 12S/BP 20C 21MM

BPR 5 BATIDORA PLANETÁRIA

NORMAS DE SEGURIDAD

CONOZCA SU PRODUCTO

- 1.1. La máquina está fabricada en chapa de acero SAE 102, con pintura epoxi y batidores (bol) en aluminio.
- 1.2. En su fabricación se usa rodamientos blindados.
- 1.3. La capacidad de este equipo es de 6 litros de mezcla.

CUIDADOS CON LA INSTALACIÓN

- 2.1 Instale su batidora planetaria sobre una superficie lisa.
- 2.2 Antes de conectarla a la red eléctrica, certifíquese que el voltaje del selector (110/220) coincida con el de la red de su establecimiento.
- 2.3 Conecte el cable tierra.

APRENDA A USAR LA BPR 5

- 3.1 Se desarrolló esta batidora para la preparación livianas (glacés, cremas, mashmellow, panqueques, claras en nieve).
- 3.2 Para instalar el batidor asegúrese de que la máquina está desconectada de la red eléctrica. Empuje lo taco hacia arriba y desencaje el batidor del eje fijo. En la Duda Verifique las instrucciones en la parte superior de la máquina.
- 3.3 Nunca maneje la máquina cuando ésta está prendida, tampoco coloque cualquier objeto en el bol de la máquina en funcionamiento.
- 3.4 Nunca use, en la máquina, materia prima superior a lo aconsejado en el ítem 1.3

LIMPIEZA

- 4.1 Antes de limpiarla certifíquese de que la máquina esté desconectada de la red eléctrica.
- 4.2 A los batidores y el bol, se los debe lavar con agua corriente, y lo restante de la máquina con un trapo húmedo.
- 4.3 No derrame agua sobre el equipo.

BPR 5 PLANETARY MIXER

IMPORTANT INFORMATION

- Be sure to keep this manual for future reference.
- Installation should be done in accordance with the manufacturer's directions by qualified and component people.
- In case of repairs, use exclusively technical assistance authorized manufacturer, requesting original replacement parts.
- Failure to follow directives may put in risk operator's safety.
- Make contact with distributor whom you trust to obtain the authorized assistance center nearest you.
- The manufacturer reserves the right to alter, any moment, and without prior notice the contents of this manual.

INTRODUCTION TO OPERATOR AND MAINTENANCE MANUAL

- This manual provides technical information for a correct installation and functioning of the equipment. The operator has the duty and responsibility to be guided by it. Contents include a description of the characteristics, functioning, installation and maintenance, as well as aspects pertaining to operator safety.
- Before using the equipment, it is necessary to consult this manual. We recommend that it be read carefully and that its instruction be followed rigorously. To preserve operator safety, the equipment should be maintained in perfect condition.
- This manual is an integral part of the equipment, and should be kept in a place of easy access, known by all of its operators, and made available to all persons responsible for its functioning and repair.

SAFETY NORMS

- Before using the equipment, and each time that a doubt arises about its functioning, each operator has the responsibility of reading carefully this manual.
- In the process of product installation or during maintenance, use all responsible means necessary to prevent injury to people and to the machine.
- Upon finishing the removal or neutralization of any part related to the safe use of the machine (sensors protective parts, etc.) Replace them in their proper place and make sure that the security mechanisms are correctly positioned.

SHIPPING

- The merchandise is shipped at the client's risk. Any claims that may be made concerning a defective condition of the machine should be presented to the shipper at the time of delivery.

PIEZAS BPR 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1 - 06171	- TAPA SUPERIOR BPR 6 435,5 X 194MM	26 - 05041	- EJE DEL ENGRANAJE MEDIO BP 12S 20MM
2 - 06167	- BASE SUPERIOR BPR 6 532,5 X 307MM	27 - 00375	- PATA DE GOMA REF. 314
3 - 06170	- TAPA TRASERA BPR 6 302,5 X 185MM	28 - 02499	- LLAVE BI VOLTIOS
4 - 06164	- GSBINETE BPR 6 630 X 339MM	29 - 03914	- LLAVE ENCENDIDO / APAGADO
5 - 06165	- SOPORTE FIJADOR DEL DEPÓSITO	30 - 70094	- MOTOR MONOFÁSICO 1/3 110/220 60HZ
6 - 06166	- BASE BPR 6 490 X 237MM	31 - 00476	- CORREA Z-800
7 - 06140	- CONJUNTO OLLA ACERO INOXIDABLE	32 - 00680	- CHAVETA 05 X 05 X 25 CUADRADA
8 - 06172	- CONJUNTO BATIDOR TIPO GLOBO BPR	33 - 02292	- CHAVETA 03 X 03 X 12 CUADRADA
9 - 04342	- POLEA MOTOR BPR 6 28MM	34 - 02709	- TORNILLO AUTORAJANTE ASPB 4,2 X 13
10 - 05031	- POLEA Z-165 F 17 BP 12S	35 - 00300	- TORNILLO SEXTAVADO MA 06 X 16
11 - 06129	- ENGRANAJE HELEC GRANDE BP 6	36 - 00289	- TORNILLO SEXTAVADO MA 08 X 16
12 - 06128	- ENGRANAJE HELEC PEQUEÑO BP 6	37 - 02282	- TORNILLO ALLEN CABEZA CILÍNDRICA
13 - 06130	- ENGRANAJE HELEC MEDIO BP 6 19MM	38 - 00289	- TORNILLO SEXTAVADO MA 08 X 16
14 - 06117	- COJINETE DELANTERO POLEA BP 6	39 - 00300	- TORNILLO SEXTAVADO MA 06 X 16
15 - 06114	- SOPORTE ENGRANAJES BP 6	40 - 02873	- TORNILLO ALLEN CABEZA CILÍNDRICA
16 - 06108	- CONTRAPESO DEL BATIDOR BP 6	41 - 00300	- TORNILLO SEXTAVADO MA 06 X 16
17 - 06168	- EJE TRANSMISIÓN BPR 6 76MM	42 - 00328	- ARANDELA LISA 5/16
18 - 06169	- EJE BATIDOR BPR 6 107MM	43 - 00326	- ARANDELA LISA M 06
19 - 00022	- RODAMIENTO 6002 ZZ	44 - 00327	- ARANDELA LISA 1/4
20 - 00022	- RODAMIENTO 6002 ZZ	45 - 00328	- ARANDELA LISA 5/16
21 - 06132	- ANILLO PVC 4MM 1/2	46 - 00292	- TORNILLO ALLEN SIN CABEZA M6 X 6
22 - 00970	- ANILLO ELÁSTICO I 32	47 - 00312	- TUERCA SEXTAVADA 5/16
23 - 00038	- RETÉN 00796 BR 16 X 32 X 7(40028)	48 - 00761	- TUERCA M 08
24 - 06161	- CONJUNTO BUJE BATIDOR BPR 6	49 - 06163	- PERNO FIJADOR DEL BATIDOR BPR 6
25 - 70054	- MANIJA BPR 1/4 X 1/2 C20	50 - 05021	- PERNO CENTRO DEPÓSITO BP 12S/BP

PEÇAS BPR 5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1 - 06171	- TAMPA SUPERIOR BPR 6 435,5 X 194MM	26 - 05041	- EIXO ENGRENAGEM MEDIA BP 12S 20MM
2 - 06167	- BASE SUPERIOR BPR 6 532,5 X 307MM	27 - 00375	- PE BORRACHA REF 314
3 - 06170	- TAMPA TRASEIRA BPR 6 302,5 X 185MM	28 - 02499	- CHAVE BIVOLT
4 - 06164	- GABINETE BPR 6 630 X 339MM	29 - 03914	- CHAVE L/D 29123 M4FT1EE3G UNIP 15A
5 - 06165	- SUPORTE FIXADOR CUBA BPR 6	30 - 70094	- MOTOR MONOF 1/3 4PC42 110/220 60HZ
6 - 06166	- BASE BPR 6 490 X 237MM	31 - 00476	- CORREIA Z-800
7 - 06140	- CONJ PANELA INOX BP 6	32 - 00680	- CHAVETA 05 X 05 X 25 QUADRADA
8 - 06172	- CONJ BATEDOR GLOBO BPR 6	33 - 02292	- CHAVETA 03 X 03 X 12 QUADRADA
9 - 04342	- POLIA MOTOR BPR 6 28MM	34 - 02709	- PARAFUSO AUTOTARRACHANTE 4,2 X 13
10 - 05031	- POLIA Z-165 F 17 BP 12S	35 - 00300	- PARAFUSO SEXT MA 06 X 16
11 - 06129	- ENGRENAGEM HELEC GRANDE BP 6 22MM	36 - 00289	- PARAFUSO SEXT MA 08 X 16
12 - 06128	- ENGRENAGEM HELEC PEQUENA BP 6 22MM	37 - 02282	- PARAF ALLEN CAB CIL M 5 X 25
13 - 06130	- ENGRENAGEM HELEC MEDIA BP 6 19MM	38 - 00289	- PARAFUSO SEXT MA 08 X 16
14 - 06117	- MANCAL DIANTEIRO POLIA BP 6	39 - 00300	- PARAFUSO SEXT MA 06 X 16
15 - 06114	- SUPORTE ENGRENAGENS BP 6	40 - 02873	- PARAFUSO ALLEN CILINDRICO 5/16 X 1/2
16 - 06108	- CONTRAPESO BATEDOR BP 6 140 X 70MM	41 - 00300	- PARAFUSO SEXT MA 06 X 16
17 - 06168	- EIXO TRANSMISSAO BPR 6 76MM	42 - 00328	- ARRUELA LISA 5/16
18 - 06169	- EIXO BATEDOR BPR 6 107MM	43 - 00326	- ARRUELA LISA M 06
19 - 00022	- ROLAMENTO 6002 ZZ	44 - 00327	- ARRUELA LISA 1/4
20 - 00022	- ROLAMENTO 6002 ZZ	45 - 00328	- ARRUELA LISA 5/16
21 - 06132	- ANEL PVC 4MM 1/2	46 - 00292	- PARAFUSO ALLEN S/CAB M6 X 6
22 - 00970	- ANEL ELASTICO I 32	47 - 00312	- PORCA SEXTAVADA 5/16
23 - 00038	- RETENTOR 00796 BR 16 X 32 X 7(40028)	48 - 00761	- PORCA M 08
24 - 06161	- CONJ BUCHA BATEDOR BPR 6	49 - 06163	- PINO FIXADOR BATEDOR BPR 6 67MM
25 - 70054	- MANIPULO BPR 1/4 X 1/2 C20	50 - 05021	- PINO CENTRO CUBA BP 12S/BP 20C 21MM

BPR 5 PLANETARY MIXER

GET TO KNOW YOUR PRODUCT

- 1.1 Manufactured in SAE 1020 steel plate, with epoxy finishing and beaters (globe) in aluminum.
- 1.2 Shielded roller bearings are used in its manufacturing.
- 1.3 Two speed motor, changeable on the on/off switch.
- 1.4 The capacity of this equipment is 6 liters of mixture.

CARE WHEN INSTALING

- 2.1 Install your planetary mixer on a flat surface.
- 2.2 Before switching the machine on, check that the voltage (110/220v) shown on it conforms to your mains supply.
- 2.3 Always remember to connect the earth wire.


LEARN HOW TO USE YOUR BPR 5

- 3.1 This mixer has been developed for preparing light dough (frostings, icings, creams, marshmallows, pancakes, egg whites).
- 3.2 To install the beater, make sure your equipment is disconnected from the mains supply. Push sleeve up and detach the beater from the fixing axle. In order to choose the right beater, check the instructions on the machine's top.
- 3.3 Never stir the dough while the machine is on, that is to say, do not insert any object in the bowl while the machine is working.
- 3.4 Never use higher quantities of ingredients than indicated on item 1.3.

CLEANING

- 4.1 Before cleaning your equipment, make sure it is disconnected from the mains supply.
- 4.2 The bowl and beaters can be washed using running water. To clean other parts, use just a damp cloth.
- 4.3 Do not pour water over your equipment.

BPR - 5 BATEDEIRA PLANETÁRIA RÁPIDA



G.PANIZ[®]
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO